

	作業項目	内訳	修繕代金(税込)	部品代、雑材費、諸経費を含む その他全ての金額(税込)	
ト イ レ	便器水漏れ	便器脱着フランジ、ガスケット取替	¥19,800	¥2,750～¥3,850	
		便器脱着(洗淨便座付き)フランジ、ガスケット取替	¥23,100	¥2,750～¥3,850	
	タンク止水不良	軽修理 ポールタップ調整、タンクレバー調整など		¥2,200	¥0
		フロートバルブ取替		¥5,500	¥1,100～¥1,650
		フロートバルブ取替 2箇所目以降		¥2,750	¥1,100～¥1,650
		フロートバルブ取替INAX一部		¥6,600	¥1,100～¥1,650
		フロートバルブ取替INAX一部 2箇所目以降		¥3,300	¥1,100～¥1,650
		ボールタップ取替 接続パッキン取替含む		¥6,600	¥4,400
		ボールタップ取替 2箇所目以降		¥3,300	¥4,400
		ボールタップ取替 INAX一部 接続パッキン取替含む		¥8,800	¥9,900
		ボールタップ取替 INAX一部 2箇所目以降		¥4,400	¥9,900
		ボールタップ、フロートバルブセットで取替		¥8,800	¥5,500～¥6,050
		ボールタップ、フロートバルブセットで取替 2箇所目以降		¥4,675	¥5,500～¥6,050
		オーバーフロー管取替(タンク脱着) 接続パッキン取替含む		¥12,100	¥4,400～¥7,700
	タンク水漏れ	密結パッキン取替(タンク脱着) 接続パッキン取替含む		¥9,350	¥1,100～¥1,650
		タンクレバー取替		¥4,400	¥2,750～¥6,050
	給水管水漏れ	給水管パッキン取替		¥4,400	¥0
		給水管(フレキ管)取替 パッキン共		¥6,600	¥550～¥1,100
	洗淨便座水漏れ	接続パッキン取替		¥4,400	¥0
		洗淨便座取替 付近パッキン取替含む		¥8,800	取付機種により異なります
	洗淨管水漏れ	洗淨管パッキン取替		¥8,800	¥880～¥1,650
		洗淨管取替		¥9,900	¥4,400～¥8,250
		洗淨管取替 (スパット含む)		¥11,000	¥6,600～¥9,900
	排水詰り	ラバーカップ使用		¥5,500	¥0
		便器脱着トラップ内詰り物撤去		¥17,600～¥22,000	¥2,200
		便器脱着、床下配管切断、一部取替		¥24,200～¥28,600	¥3,300～¥6,600
		屋外排水枡高圧洗淨機使用		¥17,600～¥25,300	¥2,200
		屋外排水管、排水枡取替		¥27,500～¥55,000	¥6,600～¥23,200
	排水詰り	ラバーカップ使用		¥5,500	¥0
		便器脱着トラップ内詰り物撤去		¥17,600～¥22,000	¥2,200
便器脱着、床下配管切断、一部取替			¥24,200～¥28,600	¥3,300～¥6,600	
屋外排水枡高圧洗淨機使用			¥17,600～¥25,300	¥2,200	
屋外排水管、排水枡取替			¥27,500～¥55,000	¥6,600～¥23,200	

値下げ出来ました

値下げ出来ました

値下げ出来ました