

	作業項目	内訳	修繕代金(税込)	部品代、雑材費、諸経費を含む その他全ての金額(税込)
ト イ レ	便器水漏れ	便器脱着フランジ、ガスケット取替	¥19,800	¥3300～¥4400
		便器脱着(洗浄便座付き)フランジ、ガスケット取替	¥23,100	¥3300～¥4400
	タンク止水不良	軽修理 ポールタップ調整、タンクレバー調整など	¥2,200	¥0
		フロートバルブ取替	¥5,500	¥1100～¥1650
		フロートバルブ取替 2箇所目以降	¥2,750	¥1100～¥1650
		フロートバルブ取替INAX一部	¥7,700	¥1100～¥1650
		フロートバルブ取替INAX一部 2箇所目以降	¥3,850	¥1100～¥1650
		ポールタップ取替 接続パッキン取替含む	¥6,600	¥4,950
		ポールタップ取替 2箇所目以降	¥3,300	¥4,950
		ポールタップ取替 INAX一部 接続パッキン取替含む	¥8,800	¥11,550
		ポールタップ取替 INAX一部 2箇所目以降	¥4,400	¥11,550
		ポールタップ、フロートバルブセットで取替	¥9,350	¥6050～¥6600
		ポールタップ、フロートバルブセットで取替 2箇所目以降	¥4,675	¥6050～¥6600
		オーバーフロー管取替(タンク脱着) 接続パッキン取替含む	¥12,100	¥4950～¥8250
	タンク水漏れ	密結パッキン取替(タンク脱着) 接続パッキン取替含む	¥9,350	¥1650～¥2200
		タンクレバー取替	¥4,400	¥3300～¥8250
	給水管水漏れ	給水管パッキン取替	¥4,400	¥0
		給水管(フレキ管)取替 パッキン共	¥6,600	¥880～¥1650
	洗浄便座水漏れ	接続パッキン取替	¥4,400	¥0
		洗浄便座取替 付近パッキン取替含む	¥8,800	取付機種により異なります
	洗浄管水漏れ	洗浄管パッキン取替	¥8,800	¥880～¥1650
		洗浄管取替	¥9,900	¥4400～¥10450
		洗浄管取替 (スパット含む)	¥12,100	¥6600～¥14300
	排水詰り	ラバーカップ使用による詰まり除去	¥5,500	¥0
		ローポンプ使用による詰まり除去	¥7,700	¥0
		便器脱着トラップ内詰り物撤去	¥17600～¥22000	¥2,200
		便器脱着、床下配管切断、一部取替	¥24200～¥28600	¥4400～¥9900
		屋外排水枡高圧洗浄機使用	¥19800～¥25300	¥2,200
		屋外排水管、排水枡取替	¥27500～¥55000	¥6600～¥27500
	洗浄便座	便座交換 通常タイプ (当社指定品)	¥8,250	¥24,750～ ご希望のメーカー・機種によって異なります
		お客様でご用意した製品もしくは当社でホームセンター等で購入した製品の取付	¥8,800	
		便座交換 リモコン付き	¥9,350	
		お客様でご用意した製品もしくは当社でホームセンター等で購入した製品の取付	¥9,900	
便座交換 自動洗浄付き タンク部品取替		¥13,200		
		お客様でご用意した製品もしくは当社でホームセンター等で購入した製品の取付	¥14,300	