

	作業項目	内訳	修繕代金(税込)	部品代、雑材費、諸経費を含む その他全ての金額(税込)
給湯 ボイラー	給湯ボイラー 水漏れ	軽修理 締め付け、調整など軽微なもの	¥2,200	¥0～¥0
		ボイラー廻り配管より水漏れ 簡易なもの	¥5,500	¥1100～¥2200
		ボイラー廻り配管より水漏れ (内部)	無料調査 (メーカー修理の場合有)	無料調査 (メーカー修理の場合有)
		ボイラー廻り配管より水漏れ	¥8,800	¥2750～¥6600
		減圧安全弁不良による漏水	¥6600～¥17600	¥4400～¥16500
		給湯ボイラー取替	¥38500～¥49500	¥22000～¥49500 + 本体定価の50～60%
		給湯ボイラー取替 (追い焚きあり)	¥44000～¥55000	¥25300～¥52800 + 本体定価の50～60%
暖房 ボイラー	暖房ボイラー 水漏れ	軽修理 締め付け、調整など軽微なもの	¥2,200	¥0
		ボイラー廻り配管より水漏れ 簡易なもの	¥5,500	¥1100～¥2200
		ボイラー廻り配管より水漏れ (内部)	無料調査 (メーカー修理の場合有)	無料調査 (メーカー修理の場合有)
		ボイラー廻り配管より水漏れ	¥8800～¥13200	¥2750～¥6600
		減圧安全弁不良による漏水	¥6600～¥17600	¥4400～¥16500
		不凍液取替(普及タイプ 耐久3年)	¥22000～¥27500	¥16500～¥22000
		不凍液取替(長寿命タイプ 耐久7年)	¥22000～¥27500	¥2200～¥27500
		暖房ボイラー取替	¥55000～¥66000	¥25300～¥52800 + 本体定価の60～65%